





ΠΡΕΣΣΑ EUROPA 5000 PUNCHING MACHINE EUROPA 5000



ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ PIERCING STAGES

1. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΓΙΑ EUROPA 5500**
CREMONA BOLT PIERCING FOR EUROPA 5500
2. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛ-7**
TRANSOM / MULLION PIERCING FOR KL-7
3. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΚΑΣΩΝ**
CASE PIERCING
4. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗ-5774 ΤΗΣ EUROPA 5500**
WATER DRAINAGE PIERCING FOR EUROPA 5500
- * **ΝΕΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟ ΤΗ-5594 ΤΗΣ EUROPA 5500**
(αντικαθιστώντας το κοπτικό 4)
NEW CUTTING TOOL FOR WATER DRAINAGE PIERCING OF TH-5594 PROFILE
(replacing the cutting tool 4)
5. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΝ**
SASH FRAME PIERCING
6. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΙΑ EUROPA 5500**
ROD PIERCING FOR EUROPA 5500
7. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΤΑΜΠΛΑ 1η ΦΑΣΗ**
BOTTOM RAIL PIERCING (FIRST STEP)
8. **ΞΕΝΥΧΙΑΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ**
SASH FRAME PIERCING FOR FITTING MECHANISM
9. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΤΑΜΠΛΑ 2η ΦΑΣΗ**
BOTTOM RAIL PIERCING (SECOND STEP)



* **ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟ ΤΗ-5594 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΣΑ EUROPA 5000**
EUROPA 5000 PUNCHING MACHINE INCLUDE THE NEW CUTTING TOOL FOR TH-5594 PIERCING